

Anlage:

generalplaner - architekten - ingenieure

[sic!]

11-4601 Brandschutzsanierung Kreishaus Siegburg
Bauherr: Rhein-Sieg-Kreis
Index B

Massnahmen nach DIN 18040 Teil 1 - Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen für öffentliche Gebäude			
Forderung	Bestand	Nach Brandschutzsanierung (BS) - Planungsstand Entwurf vom 20.12.12	Umsetzung von Massnahmen für barrierefreies Bauen
Infrastruktur			
Haupttreppenräume			
kontrastierende Stufenmarkierungen	nicht vorhanden	Ein- und Austrittsstufe gemäss Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten des Kreishauses	im Rahmen der BS
Handläufe H=85-90cm	nicht ausreichend vorhanden	Ergänzung und Erneuerung	im Rahmen der BS
Empfehlung: taktile Informationen an Handläufen	nicht vorhanden	Bestandteil des neuen Leitsystems	im Rahmen der BS
Podestlänge mindestens 1.50m	vorhanden		
Rutschsicherheit Bodenbelag mindestens R9		Terrazzo, rutschsicher R10	im Rahmen der BS
Treppenraumtüren	nicht automatisch öffnend	Erhält Bestand	
Nebentreppenräume			
kontrastierende Stufenmarkierungen	nicht vorhanden	Ein- und Austrittsstufe	im Rahmen der BS
Durchgehende Handläufe über Treppenläufe und Podeste	nicht vorhanden	Ergänzung am Treppenauge	im Rahmen der BS
Podestlänge mindestens 1.50m	z.T. geringfügig unterschritten in T3,4,6,9		Veränderung nicht möglich
Rutschsicherheit Bodenbelag mindestens R9		Beschichtung, rutschsicher R10	im Rahmen der BS
Treppenraumtüren	nicht automatisch öffnend	Erhält Bestand	
Vertikale Verbindungen über Aufzüge			
Aufzugsgruppen A und B	vorhanden		
Türbreite min. 90cm	vorhanden		
Aufmerksamkeitselder	nicht vorhanden		im Rahmen der BS
Sprachdurchsage	nicht vorhanden		im Rahmen der BS
taktile Taster	vorhanden, jedoch ohne Braille-Schrift		im Rahmen der BS
Verlehrsfläche 150x150cm vor Aufzügen	vorhanden		
Haupteingang			
oberer Zugang	vorhanden		
Drehflügel und zusätzliche doppelflügelige Tür	nicht behindertengerecht	rollstuhlgeeignet, nicht barrierefrei	im Rahmen der BS
Zugang über Schiebetüranlage	automatisch öffnend u. schliessend	barrierefrei	im Rahmen der BS
Nebeneingang			
Drehflügel und zusätzliche doppelflügelige Tür	nicht behindertengerecht	rollstuhlgeeignet, nicht barrierefrei	im Rahmen der BS
Türanlage	vorhanden	E-Türöffner mit Klingel	im Rahmen der BS
oberer Zugang	nicht vorhanden		